



ترمودینامیک

مدرس: مسعود رهمنوی

سال تهییلی: ۹۵-۹۶

ترمودینامیک:

در ترمودینامیک نه از روی اطلاعات مربوط به رفتار اجزای مولکولی دستگاه بهره می‌گیریم و نه در این مورد می‌توان از آن اطلاعاتی به دست آورد. اما چنان که می‌دانیم در نهایت پاسخ دینامیکی و حرکت همین مولکول هاست که به شکل تغییرات فشار یا دما آشکار می‌شود. ترمودینامیک را می‌توان به یک تابلوی نقاشی تشبیه کرد که آثار بسیار ریز قلم مو نقطه‌ها در آن اثر کلی را نمایان می‌کنند. وقتی به تابلو به عنوان یک مجموعه نگاه کنیم، این نقطه‌ها دیده نمی‌شوند. فقط در صورتی که جزء کوچکی را به دقت بررسی کنیم، می‌توانیم تک تک نقطه‌های رنگی را ببینیم، اما هستند. ترمودینامیک که علم پررسی گرما و تبدیل آن به ارزی مکانیکی است قبل از وجود آمدن نظریه‌ی انرژی و مولکولی ماده شکل گرفت و ارادی که در این مورد تحقیق می‌گردند، شناخت مناسبی از اتم‌ها نداشتند و از مدل‌های ماکروسکوپی و کمیت‌هایی مانند کار مکانیکی، فشار، دما و نقش آن‌ها در انتقال انرژی استفاده می‌کردند. اساس ترمودینامیک را پایستگی انرژی و این حقیقت تشکیل می‌دهد که، گرما خود به خود از جسم داغ به جسم سرد جریان می‌پاید. این علم اساس ماضین های گرمایی چون ماضین بخار، نیروگاه‌های برق، مونور اتوبوسی ها، یخچال‌ها و میکروبی را تشکیل می‌دهد. در این علم، فرایندهای فیزیکی به وسیله گروهی از کمیت‌های مشاهده پذیر یا ماکروسکوپی که حتماً شامل داماس است، توصیف می‌شود. مثلاً مهندسی که رفتار گازهای احتراقی در موتور یک خودرو را بررسی می‌کند، به کمک کمیت‌هایی مانند دما، فشار، حجم، گرمای ویژه و... رفتار گاز را توضیح می‌دهد، بدون آنکه درگیر جزئیات رفتار تک مولکول‌های گاز شود.

در فرایندهایی که در آنها بایمادله گرما سروکار داریم، تحولات جسم خاصی را در نظر می‌گیریم که عموماً گاز یا مایع است. این جسم را دستگاه و پیرامون آن را که می‌تواند با جسم تمادل انرژی داشته باشد، محیط می‌نامیم. بررسی‌های تجربی و نظری نشان می‌دهد رفتار دستگاه در پدیده‌های گرمایی را می‌توان بررسی کمیت‌هایی مانند فشار، حجم، دما، گرمای ویژه و... توضیح داد. این کمیت‌های جزئیات رفتار تک یک مولکول‌های تشکیل دهنده دستگاه وابسته نیستند و تنها به وضعیت دستگاه در مقیاس بزرگ پستگی دارند: مثلاً اگر دستگاه را آب درون یکی‌یاری در نظر بگیریم که به تعادل گرمایی رسیده است، دمای آب ثابت می‌ماند در حالی که مولکول‌های تشکیل دهنده آن بیوسته به اطراف حرکت می‌کنند و سرعتشان تغییر می‌کند. کمیت‌هایی که وضعیت ماده را در مقیاس بزرگ توصیف می‌کنند، کمیت‌های ماکروسکوپی نامیده می‌شوند.

قواتیس که کمیت‌های ماکروسکوپی را در فرایندهای گرمایی به هم مربوط می‌نمایند، اساس علمی می‌نمایند. در واقع، علم ترمودینامیک علمی است که فواین حاکم بین کمیت‌های ماکروسکوپی یک دستگاه در پدیده‌های گرمایی را بین می‌کند و به مطالعهٔ عیاوه ارزی و کاربرد آن در چنین دستگاه‌هایی می‌پردازد.

ترمودینامیک: علمی است که به مطالعهٔ رابطه‌ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می‌پردازد.
دستگاه: گازی است که به مطالعهٔ آن می‌پردازیم.

محیط: به هر چیزی که با دستگاه در ارتباط باشد محیط گفته می‌شود

کمیت همیکروسکوپیک: کمیت‌های کوچک مقیاسی که نمی‌توان آنها را با حواس پنجگانه حس کرد و نمی‌توان آنها را با وسائل عمومی اندازه گیری کرد. مانند سرعت مولکول‌های یک گاز.

کمیت ماکروسکوپیک: کمیت‌های بزرگ مقیاسی که بعضًا می‌توانیم آنها را با حواس پنجگانه حس کنیم و آنها را وسائل عمومی اندازه گیری کنیم. مانند حجم، فشار، دما و گرمای ویژه.

نکته: در علم ترمودینامیک با کمیت‌های ماکروسکوپیک سروکار داریم. علم ترمودینامیک قوانین حاکم بر کمیت‌های ماکروسکوپیک یک دستگاه را در پدیده‌های گرمایی بین می‌کند.

منغیر ترمودینامیکی: کمیت‌هایی که حالت یک دستگاه را توصیف می‌کنند، منغیرهای ترمودینامیکی گفته می‌شود. به کمیت‌های فشار، دمای مطلق و حجم، منغیرهای ترمودینامیکی گفته می‌شود.
تعادل ترمودینامیکی: به حالتی گفته می‌شود که مشخصه‌های ترمودینامیکی یک دستگاه به طور خود به خودی تغییر نکند.

فرایند ترمودینامیکی: فرایندی که در آن دو یا سه متغیر ترمودینامیکی تغییر گند. منبع گرعا: جسمی است که اگر گرما میداده گند، دمای آن تغییر چندانی نکند.

معادله حالت دستگاه: معادله ای که ارتباط تغییرهای ترمودینامیکی در یک دستگاه را بیان می‌کند. توشن معادله ای حالت دستگاه در حالت کلی پس از تغییرهای این دستگاه است.

فرایند آرامانی: به فرایندی گفته می‌شود که در آن دستگاه همواره تزدیک به حالت تعادل باشد. گاز کامل: گازی که به قدری رفیق شده باشد که توانیم از اثر ذرات آن بر یکدیگر چشم پوشی کنیم. نکته ۲: در یک گاز کامل انرژی درونی تابع دمای مطلق گاز است.

معادله ای حالت گاز کامل گازها پیش اساسی در فرایندهای ترمودینامیکی دارند. در فرایندهای مختلف، فشار، حجم و یا دمای گاز تغییر می‌کند. کمیت های فشار، حجم و دمای بیان گر حالت یک گاز می‌باشند، لذا با تغییر آن ها در یک فرایند، حالت گاز هم تغییر می‌کند.

معادله ای حالت (وابطه ای بین حجم، فشار و دمای یک گاز کامل به صورت زیر است و به جنس گاز بستگی ندارد):

$$\frac{PV}{T} = nR$$

$$J \quad \text{mol}^{-1} \text{K}^{-1}$$

که در این رابطه، n تعداد مول های گاز و R یک مقدار ثابت (در $\text{SI} = 8.314 \text{ J/mol K}$) است که ثابت گازها نامیده می‌شود.

از کمیت های P ، V و آبیرای توصیف حالت دستگاه استفاده می‌کنیم. این کمیت های عاکتروسکوپی را که حالت دستگاه با آنها توصیف می‌شود، متغیرهای ترمودینامیکی می‌نامیم.

متغیرهای ترمودینامیکی از یکدیگر مستقل نیستند و با هم روابط دارند. رابطه بین متغیرهای ترمودینامیکی را معادله حالت می‌نامیم؛ معادله حالت یک دستگاه می‌تواند پیچیده باشد؛ ولی آزمایش نشان می‌دهد که اگر گازها بسیار رفیق باشند، معادله حالت آنها ساده و مستقل از نوع گاز است. در این صورت، گاز را گاز کامل (آرامانی) می‌نامیم.

گاز کامل گازی است که بر هم کنش بین ذرات (اتروهای بین مولکول های) گاز صفر باشد. جناب چه فاصله ای بین مولکول های گاز زیاد باشد، نیز می‌توانیم با تقریب خوبی از این نیروها صرف نظر کنیم، پس اگر یک نمونه گاز را در اختیار داشته باشیم، بر هم کنش بین مولکول های آن تا جای خواهد بود و از رابطه ای فوق تعیین خواهد گردید. یک نمونه از یک ماده «یعنی مقدار مشخصی از آن ماده» یعنی جرم مشخصی از آن ماده؛ یعنی تعداد مول های مشخصی از آن ماده. پس برای یک نمونه گاز کامل، مقدار n مقداری تابع خواهد بود و در نتیجه:

$$\frac{PV}{T} = (K) \quad \text{به قولي ديجر:} \quad \frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

در روابط فوق باید دما را بر حسب کلوین قرار دهید. برای تبدیل دما بر حسب درجه سلسیوس (θ) به دما بر حسب کلوین(T) از رابطه ای زیر استفاده می‌شود:

$$T = \theta + 273$$

مثال:


نتیجه های یک آزمایش برای تغییرات حجم بر حسب نسبت $\frac{T}{P}$ دمای مطلق به فشار در نرمودار زیر دیده می‌شود.

الف) شب نرمودار معروف چه کمیتی است؟

ب) چرا نرمودار خط راست است؟

پ) با توجه به مقدارهای تجربی روی نرمودار تعیین کنید آزمایش مربوط به چند مول گاز است؟

$$(R=8.314 \text{ J/mol K})$$



(الف) nR

(ب) بر طبق معادله ی حالت گاز کامل

$$V = nR \left(\frac{T}{P} \right)$$

معادله ی خط راست است.

$$\frac{PV}{T} = nR$$


$$5 \times 1 \cdot 0^{-3} = n \times 8 / 314 (3 \times 1 \cdot 0^{-3}) \Rightarrow n = 1 \cdot 0^{-2} \text{ mol}$$

فرایند ترمودینامیکی ایستاوار (آرمانی):

هنگامی که دستگاه از یک حالت به حالت دیگر می‌رود، می‌گوییم فرایند ترمودینامیکی انجام شده است. اگنون فرق کنید که گاز ایندا در حالت V_1 , P_1 , T_1 باشد و در آن گرم کردن آن با ثابت نگه داشتن حجم، گاز به حالت P_2 , T_2 و V_2 ترسد. در این فرایند ترمودینامیکی حالت دستگاه در حجم ثابت از (a) با دمای T و فشار P به b با دمای T' و فشار P' تغییر گرده است. اگر حالت های بین a و b حالت های تعادلی تباشند، نمودار این فرایند ترمودینامیکی را نمی‌توان وسم کرد: زیرا در این حالت های گاز در حال تعادل تیست و در تئیجه فشار و دمای گاز را نمی‌توان در این حالت ها تعیین کرد. به همین دلیل، این فرایند را با نقطه چین تعابیت می‌دهیم (شکل (الف)).


اگنون فرض کنید دستگاه را در نمایس با یک منبع گرمای فرار می‌دهیم، ایندا دمای منبع گرمای را برابر با T یعنی دمای اولیه گاز، انتخاب می‌کنیم. در این صورت، تبادل گرمای بین منبع و دستگاه رخ نمی‌دهد. سیس دمای منبع را کمی افزایش می‌دهیم، در این صورت گرمای اندکی به گاز منتقل می‌شود. چون این گرمای بسیار کم است، تغییر کمی در حالت گاز ایجاد می‌شود و گاز پس از مدت کوتاهی به حالت تعادل می‌رسد. وضعیت دستگاه در این حالت با نقطه a' در شکل ب نشان داده شده است.

هرچه اختلاف دما بین دستگاه و منبع کمتر باشد، a نزدیک تر خواهد بود و ررسیدن به حالت تعادل جدید سرعتر رخ خواهد داد. به عبارت دیگر می‌توان گفت که در فرایند تحول دستگاه از a به a' دستگاه هموار تر نزدیک به حالت تعادل می‌ماند. اگر گرمادهی را به میان روش آدامهدهیم، و در هر نوبت دمای... منبع اندکی زیاد شود، نقاط a'' و a''' به دست می‌آیند. هرچه دمای منبع را در هر ثوابت کمتر تغییر دهیم، این نقاط به یکدیگر نزدیکتر خواهند بود و دستگاه روزت به حالت تعادل می‌رسد. در حدی که گرمای داده شده به دستگاه در هر مرحله بسیار کوچک است، فرایند گرمادهی را می‌توان مانند شکل بج به صورت یک خط تماشی داد. در طول این فرایند، دستگاه هموار بسیار نزدیک به حالت تعادل می‌ماند. چنین فرایندی را فرایند ایستاوار (آرمانی) می‌نامند.




شکل (الف) نمودار تغییرات فشار بر حسب حجم.

هنگامی که دستگاه به صورت ایستاوار حجم ثابت گرمای (ای) دریافت می‌کند و در تئیجه نمودار فرایندیه صورت خط رسم می‌شود.



شکل (ب) دستگاه با دریافت مقادیر

کوچک گرمای، تغییر حالت می‌دهد.



شکل (ج) گاز در فرایندی ترمودینامیکی از حالت a به حالت b رفته است.

تبادل انرژی:



زنپورهای سرخ زنپورهای عسل را شکار می‌کنند، اما زنپورهای عسل برای دفاع از خود روش جالبی دارند: هر گاه زنپور سرخی به گندوی عسل حمله کند، چند صد زنپور کارگر در اطراف آن جمع می‌شوند و یک گله‌لوهه ی تشكیل را تشکیل می‌دهند و بعد از چند دقیقه زنپور سرخ بدون آن که مورد حمله ی مستقیم زنپورهای عسل قرار گیرد، می‌میرد. زیرا صدها زنپور عسل گله‌لوهه ی متراکمی را در اطراف یک زنپور سرخ حمله کننده به گندوی خود شکیل دهند، می‌توانند دمای پندشان را از میانی عادی 35°C به سرعت تا 47°C بالا ببرند، این دمای بالا برای زنپور سرخ مازحه کشته است، اما برای زنپورهای عسل خطوط ندارد. در واقع هر زنپور باید به طور متوسط مقداری انرژی اضافی تولید کند تا دمای مقدار 47°C برسد. دمای سطح گله‌لوهه ی حاصل از زنپورها پس از تشکیل شدن گله‌لوهه با لایه می‌رود و زنپورهای سرخ عسل انرژی اضافی را به صورت تابش گرمایی از دست می‌دهند، بد نیست بدایاند انرژی حاصل از بال زنپور آن قدر زیاد است که می‌تواند خود را بالا را ذوب کند!

تبادل انرژی بین محیط و دستگاه از دو طریق گرما و کار صورت می‌گیرد:
(الف) گرمای انرژی است که به علت اختلاف دمای بین دو جسم هناید.

گرمایی بین محیط و دستگاه از دست می‌شود که این دو یا یک دمای اختلاف دمای داشته باشند، طبق قرارداد گرمایی را گه دستگاه می‌گیرد با علامت + و گرمایی را گه دستگاه از دست می‌دهیم.

گرمایی داده شده به دستگاه توسط محیط

$$Q' = -Q$$

گرمایی داده شده به محیط توسط دستگاه

$$Q' < 0, \quad Q > 0$$

$$Q' > 0, \quad Q < 0$$

اگر محیط به دستگاه گرمای دهد:

اگر دستگاه به محیط گرمای دهد:

هنگامی که دستگاه با محیط تبادل گرمایی کند، معمولاً فرض می‌شود که با یک منبع گرمای (جسمی گرمایی) در تماس است.

منبع گرمای:

جسمی است که اگر گرمای از دست بدهد یا بگیرد، دمای آن تغییر قابل ملاحظه‌ای نکند، به عنوان مثال هوای یک اتاق را می‌توان برای یک استکان چای داغ به عنوان منبع گرمای درنظر گرفت، اگرچه دمای چای داغ تغییر زیادی می‌کند ولی دمای هوای اتاق، تغییر قابل ملاحظه‌ای نمی‌کند.

مثال: آیا از منبع آب ویخ می‌توان به عنوان منبع گرمای استفاده به عمل آورد؟
حل:

تا هنگامی که تمام بخ آب نشود، با تمام آب بخ نشده باشد دمای مخلوط آب و بخ حتی در صورت تبادل گرمای صفر می‌ماند و تغییر نمی‌کند پس می‌توان آن را به عنوان منبع گرمای درنظر گرفت.

(ب) کار: ممکن است در یک فرآیند نرمودینامیکی جسم گاز نیز تغییر کند و گاز متراکم با منبسط شود، هر این حالت کار صورت می‌گیرد. اگر گاز متراکم شود یعنی محیط روی دستگاه کار انجام داده است و اگر گاز منبسط شود دستگاه روی محیط کار انجام داده است، درین:

کار انجام شده روی دستگاه توسط محیط :

$$W' = -W$$

کار انجام شده روی محیط توسط دستگاه

$$W' < 0, \quad W > 0 \quad \text{متراکم}$$

$$W' > 0, \quad W < 0 \quad \text{اتبساط}$$

اگر محیط روی دستگاه کار انجام دهد:

اگر دستگاه روی محیط کار انجام دهد:

二

- در شکل زیر:



باشندگان در شکل سمعت چپ کار محیطیه مثبت است، زیرا جایه جایی بیسنتون در چهت نیروی وارد از طرف محیط بر بیسنتون است و گار دستگاه منفی است زیرا جایه جایی بیسنتون به سمعت پایین و نیروی وارد از طرف گاز بر بیسنتون به سمعت بالا است. در شکل سمعت راست، پوچکس است.

٣٦

در هریک از آزمایش‌های زیرعلامت کاری که پیستون (محیط) روی دستگاه)) انجام می‌دهد و کاری را که گاز (ستگاه)) دوی پیستون انجام می‌دهد، تعیین کنید.




داس

الف) مطابق شکل بالا نیروی که پیستون بر گاز وارد می کند با پرداز جای به جایی هم جهت و کار این نیرو عصب است.
اما نیروی که گاز بر پیستون وارد می کند در خلاف جهت جایه جایی و کار آن عصب است.
ب) گاز منبسط بر شود پس جایه جایی آن در خلاف جهت نیروی است که پیستون بر آن وارد می کند. پس کار پیستون عصب است. در حالی که نیرو، وارد آن گاز بر پیستون با جایه جایی، پیستون هم جهت و کار آن عصب است.

اتریزی، دیونی، و قاتیون اول ترمه دینامیک:

تغییرات انرژی درونی دستگاه برابر است با مجموع گرمابی که دستگاه دریافت می‌کند و کاری که روش آن انجام می‌شود.



دروتی در تمام مسیرها پکسان است.


این رابطه که بیان می دارد انتقال انرژی بین دستگاه و محیط از طریق تبادل کار و گرمای حموضت می گیرد، قانون اول ترمودینامیک نامیده عی شود. در این رابطه، Q می تواند مثبت (دستگاه گرمای پیگیرد) یا منفی (دستگاه گرمای از دست پیدهد) باشد. $W_{\text{ایز}}$ می تواند مثبت (محیط روی دستگاه کار انجام دهد) یا منفی (دستگاه روی محیط کار انجام دهد) باشد بنابراین، هنگامی که دستگاه با محیط تبادل کار و گرمای دارد، معکن است ارزی درونی آن افزایش (ΔH_f) باشد کاهاشت ($\Delta H_f > 0$) یا بدیکه تغییر نکند ($\Delta H_f = 0$) گرمای و کاری که بین دستگاه و محیط میباشد می شود فقط در طرف فرایند معنا دارد؛ یعنی تغییر ارزی توأم می پس از انجام هر فرایند از کار یا گرمای موجود در دستگاه صحبت کنیم. تغییر انرژی درونی مقدار معنی کاز کامل فقط به اختلاف دمای مطلق کاز بستگی دارد و به نوع فرایندها در عصی برستگی ندارد. قانون اول ترمودینامیک بسانی از قانون رایاستگی انرژی است.

فرایند های خاص:

(الف) فرایند هم حجم:

حجم گاز طی این فرایند ثابت نگه داشته می شود و بنابراین، کار صفر است. در این فرایند گاز با محیط فقط تبادل گرمایی کند. به این منظور گاز را در تعاس با منع گرمایی با دمای قابل تنظیم قرار می دهیم طوری که دمای اولیه منبع و گاز با هم برابر باشد. دمای منبع را به آرامی و به تدریج تغییر می دهیم تا گاز با گذار از حالت های تعادلی، طی یک فرایند ایستاوار به حالت نهایی موردنظر برسد.

برای فرایند هم حجم می توانیم سه نمودار فشار بر حسب دما ($P-T$) و حجم بر حسب دما ($V-T$) و فشار بر حسب حجم ($P-V$) را به صورت زیر رسم کنیم. (نمودارهای مقابل مربوط به افزایش فشار است).



شیب نمودار $P-T$ در فرایند هم حجم بیانگر $\frac{\partial P}{\partial T} = 0$ است. پس با افزایش حجم، شیب کم و با کاهش حجم شیب افزایش می یابد.

حال به محاسبه گرمایی می پردازیم که در فرایند هم حجم با دستگاه مبادله می شود.

$$Q = mc_V \Delta T$$

$$\frac{J}{K \cdot ^\circ C} = \frac{J}{Kg \cdot K}$$

ظرفیت گرمایی ویژه گاز در حجم ثابت (به چنس گاز بستگی دارد)

ظرفیت گرمایی ویژه گاز در حجم ثابت: مقدار گرمایی که باید به ۱ کیلوگرم گاز در حجم ثابت داده شود تا دمای آن $1 \text{ } ^\circ \text{C}$ افزایش یابد.

$$Q = mc_V \Delta T \\ m = nM \\ Q = nC_V \Delta T$$

$$C_V = \frac{J}{mole \cdot K} \quad \text{یا} \quad \frac{J}{mole \cdot ^\circ C}$$

ظرفیت گرمایی مولی گاز در حجم ثابت


ظرفیت گرمایی مولی گاز در حجم ثابت: مقدار گرمایی که باید به ۱ مول گاز در حجم ثابت داده شود تا دمای آن $1 \text{ } ^\circ \text{C}$ افزایش یابد.

$$\left. \begin{aligned} C_V &\equiv \frac{J}{mol \cdot K} = 12/5 \quad \text{برای گازهای تک اتمی, He, Ne و ...} \\ C_V &= \frac{J}{mol \cdot K} = 24/5 \quad \text{برای گازهای دو اتمی, O}_2, N_2, H_2, \text{ و ...} \\ C_V &= \frac{J}{mol \cdot K} = 28/5 \quad \text{برای گازهای سه اتمی, CO}_2, \text{ و ...} \end{aligned} \right\} C_{MV}$$

شیب نمودار $P-T$ در فرایند هم حجم با حجم گاز نسبت وارون دارد.

پس در نمودار $P-T$ - بالا $V_1 < V_2 < V_3$ است.

هنگام گرمایش گرفتن از گاز جهت فلش ها وارون می شود.



مثال:

چقدر گرمای ۲ مول گاز کامل تک اتمی داده شود تا در حجم ثابت دمای آن از 20°C درجه ی سلسیوس به 120°C درجه برسد؟

$$Q = n C_v \Delta T \Rightarrow Q = 2 \times \frac{5}{2} \times 8 \times 100 = 2200 \text{ J}$$

پاسخ:

مثال:

با در اختیار داشتن یک سرنسگ که انتهای آن مسدود است، منع گرمایی قابل تنظیم چواغ گاز و یک ظرف آب چگونه می‌توان در گاز درون سرنسگ، فرآیند افزایش دمای هم حجم به وجود آورد.

پاسخ: دسته ی سرنسگ یا پیستون را ثابت می‌کنیم دردهانه ی پیستون را جسب می‌زنیم تا حرکت نکند و حجم گاز درون دستگاه ثابت باقی بماند. بدنه ی سرنسگ را به منبع گرمای تماش می‌دهیم و آرام آرام دمای منبع را افزایش می‌دهیم.

مثال:

شکل رویه رو نمودار یک فرآیند هم حجم آرامی را نشان می‌دهد هرگاه گاز کامل و تک اتمی باشد گرمایی میادله شده چه عمقدار است؟ گاز گرمای از دست داده یا دریافت کرده است؟

$$\begin{aligned} Q &= n C_v \Delta T = n \left(\frac{5}{2} R \right) \Delta T = \frac{5}{2} (nRT_f - nRT_i) = \frac{5}{2} (P_f V_f - P_i V_i) \\ &= \frac{5}{2} [(1/\text{mol} \cdot \text{Pa}) \cdot (1/\text{mol} \cdot \text{m}^3) - (1/\text{mol} \cdot \text{Pa}) \cdot (1/\text{mol} \cdot \text{m}^3)] = -15 \text{ J} \end{aligned}$$

گرمای میادله شده $= |Q|$ است. چون مقدار Q منفی شده است، بنابراین گاز گرمای از دست داده است.

مثال:

دمای n گاز با ظرفیت گرمایی مولی C_v در یک فرآیند هم حجم از T_i به T_f رسیده است.

(الف) تغییر انرژی درونی گاز در این فرآیند را باید.

(ب) اگر این گاز کامل و تک اتمی باشد، تغییر انرژی درونی آن به چه صورتی نوشته می‌شود؟

(الف) از قانون اول ترمودینامیک و گرمایی میادله شده در فرآیند هم حجم استفاده می‌کنیم:

$$\Delta U = Q + W = Q = n C_v \Delta T \quad \text{با توجه به اینکه در فرآیند هم حجم} \quad W = 0 \quad \text{است، داریم:}$$

بنابراین، تغییر انرژی درونی گاز برابر است با:

(ب) برای گازهای تک اتمی، ظرفیت گرمایی مولی

در حجم ثابت با تقریب خوبی برابر $R \frac{5}{2}$ است. بنابراین، ΔU را می‌توان به صورت زیر نویست:

$$\Delta U = n \left(\frac{5}{2} R \right) \Delta T$$

مثال:

از هوای درون یک اتاق به حجم 4 m^3 در شرایط متعارفی 20°C گرمای دریافت می‌شود فشار نهایی هوا چقدر می‌شود؟ (هوا را گاز دو اتمی فرض کنید).


$$Q = n C_{\text{H}_2\text{O}} \Delta T = n \times \frac{5}{2} R \Delta T = \frac{5}{2} n R \Delta T = \frac{5}{2} V \Delta P$$

$$\Rightarrow -1 \text{ kJ} = \frac{5}{2} \times 4 \times (P_f - P_i) \Rightarrow -1 \text{ kJ} = 10 \times (P_f - 1 \text{ atm}) \Rightarrow P_f - 1 \text{ atm} = -10000 \Rightarrow P_f = 10000 \text{ Pa} = 10 \text{ atm}$$

۲- ابیساط هم فشار:



نمودارهای فرآیند هم فشار (در حالت ابیساط)



$$\text{شیب خط} = \frac{nR}{P}$$

$$V = \frac{nR}{P} T$$

شیب نمودار $V-T$ در فرآیند هم فشار برابر $\frac{nR}{P}$ است.

نمودارهای فرآیند هم فشار (در حالت تراکم)




شیب نمودار $T-V$ در فرآیند هم فشار با فشار کار نسبت وارون دارد و در نمودار $V-T$ برابر $\frac{nR}{P}$ است.

اگر گاز منطبق شود سوی فرشته‌ها وارون می‌شود.

روش ایجاد فرآیند هم فشار:

دمای منبع را از T_i به T_f زیاد می‌کنیم در این صورت منبع به دستگاه گرمای Q زیاد می‌شود ($\uparrow T$) با افزایش دما چنب و جوش مولکول‌های گاز زیاد می‌شود و مولکول‌ها ضربات مخکوبونی به بیستون وارد می‌کنند پس فشار داخلی از فشار بیرونی بیشتر می‌شود ($\uparrow P$) پس بیستون به سمت راست حرکت می‌کند یعنی حجم گاز زیاد می‌شود ($\uparrow V$). با افزایش حجم تمدد مولکول‌های گفتاری به بیستون ضربه وارد می‌کنند پس فشار وارد بر بیستون کم می‌شود تا به مقادیر اولیه برسد، بیستون تا آن جایی حرکت می‌کند که فشار داخل با فشار بیرون برابر شود.

برای این که پتوانیم نمودار واقعی را با خط نمودار قابل تقریب بزنیم باید عمل دادن گرمای دستگاه را به آرامی انجام دهیم.




محاسبه کار در فرآیند هم فشار:

جون در این حالت بیستون جایه‌جا می‌شود پس کار انجام می‌گیرد، برای محاسبه کار انجام (به شکل صفحه بعد توجه شود)

$$|W| = |F \cdot \Delta x| = |P \cdot A \Delta x| = |P \Delta V| \rightarrow |W| = -P \Delta V$$

عملیت منفی در فرمول برای تطبیق علامت ΔV و W در حالت‌های تراکم و ابیساط است.



$$\text{ابیساط} \quad \Delta V > 0 \quad W' > 0 \quad \Delta V < 0 \quad W' < 0$$

$$\text{تراکم} \quad \Delta V < 0 \quad W' < 0 \quad \Delta V > 0 \quad W' > 0$$

بنابراین اگر گاز منطبق شود ($\Delta V < 0$) کار محیط روی دستگاه (W') منفی و اگر گاز متراکم شود ($\Delta V > 0$) کار محیط روی دستگاه (W') مثبت است.

محاسبه Q در فرایند هم فشار:

در فرایند هم فشار داریم: $Q = mC_p \Delta T$ که در آن C_p ظرفیت گرمایی ویژه گاز در فشار ثابت نامیده می‌شود.
 $\frac{J}{kg \cdot K}$: مقدار گرمایی که باید به یک کیلوگرم گاز بدهیم تا در فشار ثابت دمای آن K افزایش یابد.

- واضح است که برای هر گاز دلخواه داریم: $C_p > C_V$
 جرا که در فرایند هم فشار عذرای از گرمایی داده شده به دستگاه صرف حرکت دادن بیستون می‌شود پس برای افزایش دما به انداری $1 K$ ۱ کیلوگرم بیشتری نسبت به حالت هم حجم داده شود چون در حالت هم حجم تمام گرمایی داده شده صرف بالا بردن دما می‌شود.

$$\left. \begin{array}{l} Q = mC_p \Delta T \\ m = nM \end{array} \right\} \Rightarrow Q = nMC_p \Delta T \Rightarrow Q = nC_{MP} \Delta T \quad Q = nC_p \Delta T$$

ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت نام دارد.
 $\frac{J}{mole \cdot K}$: مقدار گرمایی که باید به یک مول گاز بدهیم تا در فشار ثابت دمای آن K افزایش یابد.

واضح است که برای هر گاز داریم: $C_{MP} > C_{MV}$

$$C_p \equiv \frac{\Delta H}{T} = \gamma \cdot \frac{j}{mol \cdot K}$$

$$C_p \equiv \frac{\gamma}{T} R \equiv \frac{28}{5} \frac{j}{mol \cdot K}$$

$$C_p \equiv \frac{q}{T} R = \frac{26}{5} \frac{j}{mol \cdot K}$$

برای گازهای تک اتمی:

برای گازهای دو اتمی:


برای گازهای سه اتمی:

مثال:

یک فرایند هم فشار را شرح دهد
 سیلندر متغیر حجم براز هوای محبوس را عطایی شکل در یک ظرف براز آب قرار می‌دهید.
 با گرم شدن تدریجی آب بیستون به آرامی به بالا حرکت می‌کند پس از رسیدن به تعادل
 یک فرایند هم فشار خواهیم داشت

مثال:

در نمودار مقابله کاری را که گاز انجام می‌دهد را به دست آورید؟



$$W = -P\Delta V = -P(V_2 - V_1) = -\lambda P \quad PV = nRT \Rightarrow P \times \lambda = 0/1 \times \lambda \times \Delta \Rightarrow P = \lambda Pa$$

$$W = -\lambda P = -\lambda \times \Delta = -\gamma \times \eta j$$

کار انجام شده توسط گاز

مثال:


نمودار $V-T$ را برای فرایند هم فشار آرامی یک گاز کامل رسم کنید.

پاسخ: چون گاز، کامل است با استفاده از معادله حالت گاز کامل داریم:


$$V = \left(\frac{nR}{P} \right) T$$

چون $\frac{nR}{P}$ ثابت است رابطه بالا معادله یک خط راست است که امتداد آن از

مبدأ مختصات می‌گذرد. نمودار این رابطه در شکل رویه روشنان داده است.



پرسش: نمودار $T-V$ یا $T-p$ چه فشار مطابق شکل داده شده است. فشار آن ها را مقایسه کنید.



پاسخ: فشار در فرایند ۱ که شب نمودار $T-V$ ای آن کمتر است، بیشتر از فرایند ۲ است

برای محاسبه ی گرمایی که در فرایندهای هم فشار عبارت عی شود باز هم به $Q = mC_p\Delta T$ می رویم اما باید توجه داشته باشیم که گرمایی سراغ رابطه ی $Q = mC_p\Delta T$ را داشته باشیم که گرمایی عبارت شده در دستگاه به نوع فرایند بستگی دارد. پس در رابطه ی اخیر گرمایی و پیزه در فشار ثابت را چایگزین می کنیم

مثال:

نه یک سرنگ را می بندیم، آن را درون مقداری آب می اندازیم و آب را به تدریج گرم می کنیم. هوای درون سرنگ چه فرایندی را می می کند؟

علت اختلاف دمای بین منبع و هوای درون سرنگ، گرمایی کمی به هوای محبوس منتقل می شود و هوا اندکی منبسط می شود و پیستون سرنگ را اندکی به بالا می راند. اگر گرمای دادن را به معنی روش تدریجی ادامه دهیم، پیستون سرنگ بسیار آهسته به بیرون حرکت می کند در این وضعیت، شتاب حرکت پیستون، بسیار کوچک و نزدیک به صفر است و بنابراین می توان گفت که در طی گرمای دادن همواره فشار هوای داخل سرنگ ثابت میماند. بنابراین، آنچه رخ می دهدنمونه ای از فرایند الیاستاتیک هم فشار است.

مثال:

مقداری گاز کامل تک اتمی در یک انبساط هم فشار، 100 J کار انجام می دهد.

الف) گرمایی که گاز در این فرایند عبارت که دارد جقدر است؟

ب) تغییر انرژی درونی گاز را محاسبه کنید.

الله:

$$Q = nC_p\Delta T = n\left(\frac{\partial}{\partial T}R\right)\Delta T$$

که در آن از ظرفیت گرمایی مولی در فشار ثابت گازهای کامل تک اتمی استفاده گردد ام، در رابطه بالا $\Delta T = \Delta nRT$ مجهول است و آن را باید به طریقی محاسبه کنیم. به این منظور از رابطه کار در فرایند هم فشار استفاده می کنیم:

$$W = -P\Delta V = -P(V_f - V_i) = -(PV_f - PV_i) = -(nRT_f - nRT_i) = -nR\Delta T$$

که در آن از قانون گازهای کامل $(PV = nRT)$ استفاده گرده ایم. از صورت مسئله می دانیم که گاز منبسط شده و $nR\Delta T = 100 \text{ J}$

با قراردادن این مقدار در رابطه Q خواهیم داشت:

$$Q = \left(\frac{\partial}{\partial T}R\right)(nR\Delta T) = \left(\frac{\partial}{\partial T}R\right)(100) = 25 \cdot 100 = 2500 \text{ J}$$

گرمای عبارت شده $|Q| = 2500 \text{ J}$ است. علامت مثبت Q نشان می دهد که این گرمایی است که گاز (دستگاه) گرفته است.

ب) از قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$\Delta U = Q + W$$


که در آن Q گرمایی است که دستگاه گرفته و W کاری است که روی دستگاه انجام شده است. بنابراین:

$$\Delta U = 2500 \text{ J} + (-100 \text{ J}) = 1500 \text{ J}$$



مثال:

برای فرایند انبساط یا تراکم هم فشار نمودار $P-V$ رسم کنید و تعیین کنید شیب نمودار معرف کدام کمیت است؟ پاسخ:



$$\left. \begin{aligned} \frac{PV}{T} = nR \\ P = \text{cte} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{V}{T} = \frac{nR}{P} \Rightarrow V = \frac{nR}{P} T$$


يعنى شیب نمودار $T-V$ ، مناسب با عکس فشار گاز است. به عبارت دیگر هر چه فشار گاز بیشتر باشد، شیب نمودار کمتر است.

شیب این نمودار برابر با $\frac{nR}{P}$ است یعنی هرچه فشار گاز بیشتر باشد شیب نمودار کمتر است.



مثال:

بررسی: شکل مقابله حالت اولیه ی گازی کامل و منحنی هم دمای عبوری از آن حالت را نشان می دهد. الف) کدام یک از مسیرهای نشان داده شده به کاهش دمای گازی الجاحد؟
ب) در کدام مسیرها تغییر دما صفر است؟
پاسخ: الف) مسیرهای ۳، ۲، ۱ و ۴ ب) ۵ و ۶




مثال:

شکل مقابله نمودار فشار دمای فرایندی نامشخص است. دمای گاز وادر حالت A و B به صورت گفین با یکدیگر مقایسه کنید.




مثال:

می توانیم از طرح واره ای نمودارهای هم دما استفاده کنیم و نتیجه بگیریم که دمای گاز در حالت B از A بیشتر است.



۳- فرایند هم دما:



در طی این تحول، دمای دستگاه تغییر نمی کند. این فرایند در مجاورت یک منبع گرمای (منبع گرمای جسمی است که اگر گرمای از آن گرفته شود یا به آن داده شود، دمای آن تغییر محضی نداشته باشد)، عاتنه مخلوط آب و بیخ در حال تعادل، رخ می شود. در فرایند هم دما کار انجام می شود و گرمای نیز مبادله می شود. در این سطح دمای دما، دستگاه گرمای از دست می دهد.




برای این که فرایند به صورت هم دما انجام شود، باید مطلق شکل دستگاه را در کنار یک منبع با دمای ثابت قرار داد، اگر اندک روزی سیستم کار انجام دهیم و گاز را کمی فشرده کنیم، گاز مترکب می شود و اندکی دمای آن بالا می رود. ولی بلا خاصه گاز با منبع اطراف خود تبادل گرمای می کند و داماش دوباره با دمای منبع یکی می شود. رس اگر دادن (ما گرفتن) کار به سیستم سیار آرام و تدریجی باشد، گاز با دمای تقریباً ثابت همراهی (و با سیستم) می شود.

در این حالت دستگاه به منبع از راهی Q' می دهد و دمای خودش کاهش می باید تا به T برسد؛ در این صورت دما ثابت می ماند و داریم:

$$W = Q' \Rightarrow W = -Q$$

همان طور که مشاهده کردیم در حین فرایند هم دما دمای دستگاه افزایش و کاهش دارد و در همین تغییرات جزئی است که گرمای بین دستگاه و محیط مبادله می شود و برای این که بتوان فرایند را هم دما نظرلر گرفت باید این تغییرات دما سیار جزیی باشد به همین خاطر باید حرکت دادن بیستون به آراهنی صورت گیرد؛ نمودار واقعی به شکل زیر است:



توجه بفرماید که چون $P \propto \frac{1}{V}$ ، نمودار $P-V$ بک منحنی همگراییک است.

مثال: در شکل مقابل، نمودار $P-V$ مربوط به اینساط هم دمای یک گاز کامل در دمای $T_1 > T_2 > T_3 > T_4$ است.

$$PV = nRT \Rightarrow P = \left(\frac{nR}{V} \right) T$$

حال خطی عمودی بر محور حجم رسم کنید به گونه ای که هر چهار نمودار را قطع کند. از رابطه بالادرمی یابیم که به ازای این مقدار ثابت، قشار کمتر مربوط به دمای کمتر است.

بنابراین، منحنی T_1 که محور فشار را در جای پایین قطع کرده است، کمترین دما را دارد و منحنی T_4 که محور فشار در جای بالاتر قطع کرده است، بیشترین دما را دارد و بدین ترتیب $T_4 > T_3 > T_2 > T_1$ است؛ بنابراین دمای T_1 بزرگتر از T_2 ، T_2 از T_3 و T_3 از T_4 است.

به صورت زیر می نویسیم:

$$V = \left(\frac{nR}{P} \right) T$$

حال اگر خطيٰ لقني بر محور فشار رسم کنیم، به گونه ای که هر چهار نمودار را قطع کند، از رابطه بالا در میان یادیم که کمترین حجم عربوط به کمترین دما و بیشترین حجم عربوط به بیشترین دما است، بنابراین داریم:

$$T_4 > T_3 > T_2 > T_1$$


از این تصریف در میان یادیم که نمودارهای هم دما برای ما حکم یک دماسنج را دارند و با مشاهده آنها در مقایسه با یکدیگر می‌توان درباره دما دلخواه نظر کرد.

مثال: مقداری گاز داخل ظرفی قرار دارد یک بار دستگاه به منبع گرمایی با دمای T_1 وصل گردد و فرایند هم دمای تراکمی انجام نداشته باشد. نمودارهای این دو حالت را در دستگاه مخصوصات $P-V$ رسم کرده و با هم مقایسه کنید.

حل: واضح است که در هر دو حالت نمودار هموگرافیک داریم که در حالت T_2 نمودار بالاتر

از حالت T_1 قرار می‌گیرد و شکل رو به رو را خواهیم داشت:

عملت این که نمودار عربوط به T_2 بالای T_1 قرار می‌گیرد در روابط زیر مشخص است:



پس نمودار عربوط به T_2 باید بالای T_1 قرار گیرد.

مثال:

سرنگ ته سنته ی حاوی مقداری هوا در عمق یعنی از ظرف آبی قرار گشید و مقدار آب ظرف را آرام آرام زیاد کنید (باید آب اضافه شده با آب اولیه هم دما باشد). به پیستون و سرنگ با دقت توجه کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهد:

۱— آیا پیستون جای جامی شود؟ ۲— آیا کار انجام می‌شود؟ ۳— تغییرات هر یک از کمیت های P و V چگونه است؟

۴— تغییر دمای گاز درون سرنگ به چه صورت است؟ ۵— آیا گرمای مبادله می‌شود

پاسخ ۱: — پیستون به طرف داخل حرکت می‌کند و گاز متراکم می‌شود.

۲— کار انجام می‌شود. (W). \rightarrow

۳— چون ارتفاع آب زیاد شده است فشار افزایش می‌یابد و چون گاز متراکم شده است حجم آن کاهش می‌یابد.

۴— وقتی پیستون جلو برود و حجم گاز کم شود با افزایش فشار دما قدری افزایش می‌یابد و به دلیل اختلاف دمایین

گاز و آب، گرمای اب داده می‌شود. اما چون مقدار گاز در مقایسه با آب ناجیز است این گرمای تغییر قابل ملاحظه ای در


دمای آب نمی‌دهد پس دمای گاز ثابت می‌ماند

۵— گاز گرمای از دست می‌دهد.

مثال:

یک فرایند هم دما را شرح دهید؟

در ظرفی مقدار بین می‌ریزیم و گمی آب به آن اضافه می‌کنیم. حال دهانه یک سرنگ را بسته و درون مخلوط آب و یخ قرار می‌دهیم. سپس به آرامی پیستون را به چلو حرکت می‌دهیم. تا یک فرایند هم دمای تراکم داشته باشیم



مثال:




(الف) آزمایشی طراحی کنید که در آن دستگاه مورد نظر مقداری گاز باشد و فرایند اتبساط هم دما رخ دهد.

(ب) علامت های Q و W را در این فرایند تعیین کنید.



(پاسخ):
 الف) از تعادل به آرامی پیستون را برونو می کشیم، و یا دستگاهی مطابق شکل رویه رو تدارک می بینیم؛ استوانه ای که پیستون آن آزادانه حرکت می کند را طوری قرار می دهیم که پیستون بتواند بمودی بایه جا شود. کیسه ای بر از شن را روی پیستون و استوانه را در تماس با منبع گرمایی با دمای قابل قبول می دهیم. کیسه را سوراخ کنیم تا شن آن به آرامی خارج شود. با کاهش فشار روی پیستون، پیستون به سمت بالا حرکت می کند. گاز منبسط و دچار افت دما می شود که با سرنگ سرسیته را در مقادیر آب و بخ قرار می دهیم پس گرفتن گرمای از منبع دوباره به دمای اویله می رسد.



در شکل رویه رو گاز کاملی را از طریق چند فرایند مختلف از جمله یک فرایند هم حجم و یک فرایند هم فشار از دمای T_1 به دمای T_2 رسانده ایم.

(الف) نشان دهید تغییر انرژی درونی در تمام فرایندها از رابطه $\Delta U = nC_V\Delta T$ به دست می آید.

(ب) با استفاده از فرایندهای هم حجم و هم فشار نشان دهید $C_p - C_v = R$

فرایند هم حجمی را در نظر بگیرید. با توجه به اینکه در این فرایند $-W$ است، از قانون اول ترمودینامیک خواهیم داشت: $\Delta U = nC_V\Delta T$

اما از طریق دیدیم که انرژی درونی مستقل از مسیر است

و برای اثبات این فرایندهایی که حالت اولیه و نهایی یکسانی دارند، برابر است. به عبارت دیگر، تغییر در انرژی داخلی یک گاز فقط به تغییر دمای گاز بستگی دارد و نه به نوع فرایندی که موجب تغییر دما شده است. بنابراین، این رابطه برای هر فرایندی نیز برقرار است.

(ب) اکنون قانون اول ترمودینامیک را برای فرایندی هم فشار بررسی می کنیم:

$$U = Q + W$$

برای فرایند هم فشار، W را می توانیم به صورت $-P\Delta V$ در نظر بگیریم که با توجه به قانون گازهای کامل ($PV=nRT$) به صورت $-nR\Delta T$ در می آید. در شرط :

$$\Delta U = nC_p\Delta T - P\Delta V = nC_p\Delta T - nR\Delta T$$

از طرفی، در قسمت (الف) نشان دادیم که برای هر فرایندی برقرار است. بنابراین داریم :

$$nC_p\Delta T = nC_v\Delta T - nR\Delta T$$

و در نتیجه :

$$C_p - C_v = R$$

۴- فرآیند بی دررو:


فرآیندی است که در آن سیستم با محیط تبادل گرمای نمی‌کند.

این فرآیند هنگامی رخ می‌دهد که دستگاه به خوبی عایق بندی شده باشد، به طوری که مبادله گرمای انجام نشود. حالات دیگر این است که تراکم یا انبساط به قدری سریع انجام شود که دستگاه زمان کافی برای تبادل گرمای با محیط نداشته باشد.

$$\left\{ \begin{array}{l} T_r > T_i \Leftrightarrow W > 0 \quad \text{انقباض} \\ T_r < T_i \Leftrightarrow W < 0 \quad \text{انبساط} \end{array} \right.$$


در فرآیند بی دررو $\Delta U = Q + W = 0$ است. بنابراین، قانون اول نرمودینامیک برای این فرآیند به صورت زیر درمی‌آید:

$$\Delta U = Q + W = 0 \quad \text{با} \quad W = -\Delta U$$



نمودار فشار - حجم در انبساط بی دررو مانند شکل مقابل است

نکته: به دو شکل زیر توجه کنید:



به دلیل اینکه در فرآیند بی دررو هیچ گرمایی با محیط مبادله نمی‌شود لذا تمام کار داده شده یا گرفته شده صرفاً افزایش کاهش انرژی درونی سیستم می‌شود و از این روست که تغییرات فشار در فرآیند بی دررو نسبت به فرآیند هم دما در حجم مشابه بیشتر است و دیده می‌شود که شبیه بی دررو بیشتر از شبیه هم دماست.

فرآیند بی در رو را می‌توان به ۲ طریق انجام داد:

(الف) تراکم: فشار محیط را افزایش می‌دهیم. با این کار بیستون به سمت داخل حرکت می‌کند، بس: $\downarrow V$ $\uparrow P$ از طرفی جون در این

عمل محیط کار انجام داده است؛ انرژی دستگاه زیاد می‌شود، پس دمای دستگاه نیز زیاد می‌شود $\uparrow T$

(ب) انبساط: فشار محیط را کاهش می‌دهیم با این کار بیستون به سمت خارج حرکت می‌کند. بس: $\uparrow V$ $\downarrow P$ در این عمل گاز کار انجام

داده است پس انرژی آن کم می‌شود پس دمای آن نیز کم می‌شود: $\downarrow T$

نکته‌ی ۳. در فرآیند بی در رو جون P ، V و T هر سه تغییر می‌کنند، توان نمودارهای دقیق در دستگاه‌های مخصوص $-P$ و $-T$ رسم کرد. به همین خاطر در این حالت از نمودارهای مقایسه‌ای مخصوصاً با نمودار هم دما استفاده می‌شود.

عنوان:

گاهی اوقات وقتی یک نوشابه خیلی سرد را از بیچال بیرون می آوریم و در آن را بلایاصله باز می کنیم، مشاهده می شود که مه رقیقی در اطراف دهانه نوشابه ایجاد می شود. این بددنه را توجه کنید.

وقتی در نوشابه باز می شود، گاز محبوس در بالای آن انبساط می یابد. این انبساط چنان سریع می شود که آن را می توان تقریباً بی درو پنداشت. پنایران، تنها انتقال ارزی معکن برای انبساط گاز، ناشی از افزایش گرمایی خود گاز است. پنایران، گاز ارزی گرمایی از دست می دهد و سرعت می شود که این باعث می شود بخار آب موجود در گاز در حال انبساط به صورت قطرات آب در آید. این قطرات موجود در هوا، هاله رمپیکی را تشکیل می دهند که از اطراف دهانه بطری دیده می شود. توجه کنید اگر دمای مایع در نزدیکی تجهیزات اتماد باشد بین زدن نوشابه بین مکن است. چرا که وقتی در برابر بخار باز می شود، فشار داخل آن تاگهان تا فشار جو کاهش می یابد و با بالا رفتن نقطه تعادل مایع که دمای آن اکنون زیر آن نقطه قرار دارد، تعادل بیندازی می کند.

114

مقداری گاز در فشار P_1 و حجم V_1 داخل محفظه‌ای محبوس است. حجم گاز را یک بار از روش فرایند هم دما و بار دیگر به دوش سرد کنید. نمودار این فرایند را به مقاسه کشید:




پس نمودار فرآیندی در رو بالای نمودار فرآیند هم دما قرار می گیرد و داریم:
 (جون سطح زیر نمودار V- P فرآیندی در رو بیشتر است.)

٦٧

مثال قبلی را در حالت تواکم محاسبه کنید؟

حل: $W = \frac{1}{2}mv^2$ $\Rightarrow W = \frac{1}{2}m(10)^2 = 500\text{ Joule}$



پس نمودار فرآیند بی رو در این حالت باین نمودار هم دعا فوار می گیرد و دارای چون مطلع زیر نمودار فرآیند بی دررو از سطح نمودار فرآیند همدا کوچکتر است.

چرخه ترمودینامیکی:




کار انجام شده در چرخه برابر با مساحت داخل چرخه در صفحه P - V است و می‌توان نشان داد در چرخه‌های ساعتگرد در صفحه P - V کار انجام شده بر روی داده دستگاه، مشتقی و در چرخه‌های پاد ساعتگرد، مثبت است.

مثال:

چرخه شکل مقابل را در تقریبی و تشنی دهید. قدر مطلق کار انجام شده روی دستگاه در طول چرخه برابر مساحت داخل چرخه است؟

حل:



$$\begin{aligned} \text{چرخه } W &= W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA} \\ &= -P_1(V_2 - V_1) + (-P_2(V_3 - V_2)) \\ &= (V_2 - V_1)(P_1 - P_2) \\ &= -(V_2 - V_1)(P_2 - P_1) = -S \end{aligned}$$


چرخه $|W| = S$

مثال:

یک مول گاز کامل تک اتمی چرخه‌ای مطابق شکل مقابل را اطی می‌کند. تعیین گنید:

(a) دمای گاز در حالت C

(b) گرمایی دریافت شده توسط دستگاه در طی چرخه.



(a)

$$PV = nRT \Rightarrow 1 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-3} = 1 \times 8 \times T \Rightarrow T = 100K$$

$$\Delta U = Q + W \Rightarrow \cdot = Q + W \Rightarrow \cdot = Q + \left(-\frac{\tau V_1 - \tau V_2}{\tau} \right) \Rightarrow Q = \varepsilon \cdot J$$


مثال:

چرخه‌ی مقابل متعلق به ۰/۵ مول گاز کامل تک اتمی است.

(a) دمای گاز در حالت B

(b) کار انجام شده روی دستگاه در این چرخه چقدر است؟

پاسخ:




(a)

$$T = \frac{PV}{nR} \Rightarrow T_B = \frac{2 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3}}{0.5 \times 8} = 200K$$

(b)

$$W = -\frac{2 \times 10^{-3} \times 10^5}{2} = -100J$$

مثال:



در شکل مقابله نمودار P - V برای یک مول گاز کامل تک اتمی رسم شده است. (فرایند AB بی در رو است)


(a) کار انجام شده در فرایند BC را محاسبه کنید.

(b) جه مقدار گرمای در هر چرخه تلف می شود؟

پاسخ:

$$W = -P\Delta V = -2 \times 10^5 \times (12 - 24) \times 10^{-3} = 2400 \text{ J}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2} \Rightarrow P_A = \frac{2 \times 10^5 \times 24}{12} = 4 \text{ atm}$$



یک مول گاز کامل تک اتمی چرخه ای مطابق شکل مقابله را طی می کند. تعیین گنید:

(a) دمای گاز در نقطه های A , B , C و D .

(b) گرمای مبادله شد: در مسیرهای AB , DA و CD .

(الف)

$$R = \frac{J}{\text{mol.K}} \quad , \quad C_{MV} = \frac{\tau}{\tau} R = \frac{J}{\text{mol.K}}$$

$$C_{MP} = \frac{\delta}{\tau} R = \frac{J}{\tau \text{ mol.K}}$$

$$P_A V_A = nRT_A \Rightarrow T_A = \frac{P_A V_A}{nR} = \frac{2 \times 10^5 \times 12}{1 \times 8} = 2 \times 10^6 \text{ K} \quad V_A = V_B \Rightarrow \frac{P_B}{P_A} = \frac{T_B}{T_A} \Rightarrow T_B = 2 \times 10^6 \times \frac{12}{2} = 12 \times 10^6 \text{ K}$$

$$P_C = P_B \Rightarrow T_C = \frac{V_C}{V_B} T_B = \frac{12}{4} \times 12 \times 10^6 = 36 \times 10^6 \text{ K}$$

$$V_D = V_C \Rightarrow T_D = \frac{P_D}{P_C} T_C = \frac{4}{12} \times 36 \times 10^6 = 12 \times 10^6 \text{ K}$$

$$Q_{AB} = nC_{MV}(\Delta T) = \frac{\tau}{\tau} R(T_B - T_A)$$

$$= \frac{\tau}{\tau} \times 1 \times (12 \times 10^6 - 2 \times 10^6) = 10 \times 10^6 \text{ J}$$

(ب) در مسیر AB حجم ثابت است: داریم:

گاز در این حالت گرمای دریافت کرده است.

$$Q_P = Q_{DA} = nC_{MP}(\Delta T) = n \times \frac{\delta}{\tau} R(T_A - T_D)$$

$$= 1 \times \frac{\delta}{\tau} \times 1 \times (2 \times 10^6 - 12 \times 10^6) = -10 \times 10^6 \text{ J}$$

در مسیر DA فرآیند هم فشار است: داریم:

علوم می شود که در فرآیند DA گاز گرمای از دست داده است.




شکل رویه رو یک چرخه ترمودینامیکی فریضی را نشان می‌دهد.

(الف) کار انجام شده روی دستگاه در هر فرایند را بر حسب سطح زیر نمودار آن بیان کنید.

(ب) نشان دهید مقدار کار کل انجام شده روی دستگاه برابر با مساحت داخل چرخه است.

(پ) کار کل انجام شده روی دستگاه مثبت است یا منفی؟ توضیح دهید.

برای اثکه منظور مشخص شود، محل های تقاطع نقاط خط چین با محور V را به ترتیب با a' , b' , c' و d' نمایش می‌دهیم:



بنابراین، قدر مطلق کار انجام شده در فرایند da برابر

مساحت سطح $a'a'b$, add, قدر مطلق کار انجام شده در فرایند ab

برابر مساحت سطح $abb'a'$ و قدر مطلق کار انجام شده در فرایند bc

برابر مساحت سطح $bcc'b'$ و قدر مطلق کار انجام شده در فرایند cd


مسیر bc بر مساحت سطح $dcd'l'$ است.

اما علامت های کار با توجه به اینکه در فرایند های da , cd و bc به حجم

ازroxده شده، مثبت است.

(ب) کار انجام شده در چرخه برابر جمع جبری کارهای انجام شده در هر چهار فرایند است. اگر مساحت های علامت های کار را که در قسمت الف بررسی کردیم، لحاظ کنیم، در حقیقت، باید ΔV که اندازه کار برابر با مساحت محصور داخل چرخه می شود.

(پ) چون چرخه به طور ساعتگرد پیموده شده است، علامت کار محیط منفی می شود. توجه کنید که این نتیجه بر اساس رابطه $W = -P\Delta V$ اثبات می شود. به عبارت دیگر، شکلی شبیه زیر داریم که در آن علامت منفی غالب شده است.



ماشین‌های گرمایی:

ماشین گرمایی و سیله‌ای است که با استفاده از برخی فرآیندهای ترمودینامیکی، گرمای حاصل از سوخت را به انرژی مکانیکی (کار) تبدیل می‌کند. انرژی مکانیکی حاصل از ماشین گرمایی می‌تواند به طور مستقیم و برای حرکت دادن و سایر تغییرهای مورد استفاده قرار گیرد با این که با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی توسط زنارهای الکتریکی انرژی مورد نیاز در محل کار و زندگی انسان‌ها تأمین می‌شود.

ماشین‌های گرمایی به دو دستهٔ عددی تقسیم می‌شوند:

۱- ماشین گرمایی برونو سوز: در این ماشین گرمایی، دستگاه (ماده کاری) انرژی گرمایی را از خارج دریافت می‌کند و کوره به جسمهای گرمایی با دستگاه مستقیماً در تعامل نمی‌باشد. مانند ماشین پخار

۲- ماشین گرمایی درون سوز: در این ماشین گرمایی دستگاه با منبع گرما مستقیماً در تعامل است. علاوه بر متور اتومبیل که مخلوط هوا و بنزین به عنوان دستگاه داخل سیلندر با زدن جرقه نوسط شمع به حالت انفلات در می‌آید و گرما تولید می‌شود.


در ماشین گرمایی دستگاه مقداری گرما دریافت می‌کند و بخشی از آن را به کار روی محیط تبدیل می‌کند و از آن جا که این تبدیل ارزی پاید دانما جام شود طراحی این ماشین‌ها به گونه‌ای است که دستگاه پس از طی چند فرآیند به حالت اولیه خود برگشت

یعنی ماشین گرمایی در یک چرخه معنی کار نماید.

حال به بررسی دو نوع ماشین گرمایی متدال می‌برداریم:

الف- ماشین پخار: ماشین پخار در نیروگاه‌های پخاری تولید برق مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ماشین پخار دستگاهی که جرخه را طی می‌کند آب است.

ماشین پخار دارای اجزای به شکل زیر است:



جزئیات اصلی ماشین پخار:
چگالنده، لبه، شیر ورودی و خروجی
و نیروگاهی را بدانید.

از آن جا که گرما نوسط کوره یعنی از برونو دستگاه به آب داده می‌شود این ماشین را برونو سوز می‌نامند. مراحلی که آب در ماشین پخار طی می‌کند را به صورت زیر خلاصه می‌نمایم:


(۱) آب درون دیگ پخار در فشار ثابت از کوره گرما می‌گیرد و به تبدیل می‌شود و دما و حجم آن تا مقدار معینی افزایش می‌یابد.

(۲) شیر ورودی باز می‌شود و پخار آب که دما و فشار آن بسیار زیاد است وارد اندک ابساط می‌شود و با وارد کردن نیروهای پیستون، آن را به حرکت در آورده و پخار آب به سرعت مناسب می‌شود و فشار آن کاهش می‌یابد و جون کار انجام داده است از آن ریزی درونی آن پایین می‌آید و دمای آن کم می‌شود و جون این فرآیند بسیار سریع انجام می‌گیرد. آن را می‌درزو در نظر می‌گیریم. در این مرحله دستگاه روی محیط کار انجام می‌دهد.

(۳) وقتی پیستون به انتهای خود می‌رسد، شیر ورودی بسته شده و شیر خروجی باز می‌شود و طراحی ماشین به گولایی است که پیستون برگردانده می‌شود و پخار را به سمت چگالنده (منبع سرد) هدایت می‌کند. پخار آب در چگالنده که لوله‌های آب سرد آن را خنک می‌کنند، در فشار ثابت گرما از است می‌دهد و به مایع تبدیل می‌شود. در این فرآیند دما و حجم پخار کاهش می‌یابد و تبدیل به آب می‌شود.

(۴) بهمین آب حاصل از میان را به دیگ پخار برمی‌گرداند و فشار آن را به حالت اولیه می‌رسانند و در این حالت یک جرخه ترمودینامیکی کامل می‌شود.

دستگاه در طول جرخه با دو منبع گرمایی (کوره و چگالنده) تبادل گرمایی می‌کند که کوره را منبع گرم و چگالنده را منبع سرد می‌نامیم. نمودار V-P ماشین پخار به شکل زیر است:



اگر تمام فرایندها را ایده آل فرض کنیم، نمودار $P-V$ ماشین بخار که به نمودار رانکین معروف است به صورت مقابل است. فرایند ۱-۲ معادل مرحله تبدیل آب به بخار، مرحله ۳-۴ معادل مرحله ای انجام کار و مرحله ۴-۳ معادل مرحله ای تبدیل بخار سرد به آب است. در مرحله ۱-۲ آب توسط تأمینه به دیگ بخار بر می‌گردد.

(ب) ماشین گرمایی درون سوز: موتورهای بیستونی از متداول ترین انواع موتورهای درون سوز هستند. موتور گرمایی درون سوز در دو نوع بنتزینی و دیزلی می‌باشد که در اینجا نوع بنتزینی را بررسی می‌کنیم. قسمت اصلی این موتور از یک استوانه (سیلندر) که بیستون داخل آن حرکت می‌کند تشکیل شده است و اجزاء مختلف آن عبارتند از: سیلندر، بیستون، شمع، دریچه ورود مخلوط هوا و بنتزین، دریچه (سوپاپ) خروج دود، مراحل مختلف ماشین درون سوز:

(۱) مرحله میکن: در این مرحله مخلوط بنتزین و هوا از طریق دریچه ورودی وارد سیلندر می‌شود و پس از این که بیستون به پایین نرین و پیغیت خود می‌رسد، دریچه بسته می‌شود.

(۲) مرحله نرایم: بیستون بالا می‌آید و مخلوط را تراکم می‌گذارد و دمای مخلوط بالا می‌رود.


(۳) مرحله آتش گرفتن: شمع جرقه می‌زند، مخلوط آتش می‌گردند و دمای مخلوط بالا می‌رود. فشران آن تا عقدار سیار زیادی بالا می‌رود. چون آتش گرفتن مخلوط در داخل سیلندر رخ می‌دهد و مخلوط از پرون گرماده نمی‌گردد، این موتورها را درون سوز می‌نامند.

(۴) مرحله انجام کار: در این مرحله در اثر فشار زیاد دستگاه عتیسه شدن می‌شود و بیستون را به طرف پایین می‌راند. در این مرحله دستگاه روی محیط کار انجام می‌دهد.

(۵) مرحله تخلیه: در این مرحله بخشی از دود حاصل از سوختن مخلوط بنتزین و هوا از طریق دریچه خروج دود خارج می‌گردد و سپس بیستون بالا آمد و پیچید دود را خارج می‌کند و مقدار زیادی گرمای هوا را درون داده می‌شود که جزو تلقاف ارزی محاسبه می‌شود.



عدهت تائمه لازم



- ۱۲- دستگاه برسعت تراکم من شود، فشار و دمای آن افزایش
و حجم آن کاهش می‌یابد (مرحله تراکم).

۱۳- دستگاه کارمای (A) را من گیرید و دما و فشار آن به مقدار
یک دانی بالا میرود (عملیات مرحله آتش گرفتن).


۱۴- دستگاه برسعت متضاد من شود، دما و فشار آن کاهش
می‌یابد و بیشترین را به طرف پایین می‌راند (مرحله انجام کار).

۱۵- دستگاه کارمای (B) را از دست من جدا و دما و فشار آن
کاهش می‌یابد (عملیات مرحله خلخله).

۱- دستگاه (مخلوط بنزین و هوا) همواره یک گاز کامل است و پتانسیل انتقال اکشن شیمیایی در آن رخ نمی دهد. ولی با گرفتن گرمای $Q_{\text{ب}}$ از محیط به همان دما و فشار گاز در یک مرحله آتش گرفتن مانع و افعی سرعت آتش است.

۲- تمام قرائت‌ها آزمایش‌اند.

۳- مرحله تخلیه گاز رخ نمی دهد، گاز در داخل استوانه باقی میماند و با اداون گو مای O_2 به محض، دما و فشار آن کاهش می پابند.



نمودار P-V ماشین بنزینی:
با فرود ایده آل بودن فرایند
اینکه جرم آنها با مرم پرایر
مرحله‌ی ورود و خروج گ
دستگاهی (گازی) وجود دا
مقداری از گوئما را به منبع
توضیح، مرحله‌ی DC معاد
ی DA معادل خروج دود است

بازده ماسین گرمایی:


هدف از ساخت هر ماشین آن است که انرژی گرفته شده را تا بیشترین مقدار ممکن به انرژی غاید خروجی تبدیل کند.

$$\eta = \frac{\text{أثر زی مفید خروجی}}{\text{أثر زی فارغه شده به محاسبه}}$$

در عالشین های گرمایی، اثری مفید خروجی همان کار ∇ و آنژی داده شده به عالشین، همان گرمایی QH است. بنابراین، برای بازده هر عالشین گرمایی داریم:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H}$$

در پرسی هر یک از معاشرین های بیرون سوز پذیری برای ساده سازی محاسبات، یک جرخه آزمایشی خود من گنند که در آنها هیچ هدر رفتن نداریم و فرایندنا به طور استثناء انجام می شوند. در طی این جرخه ها مقداری گرمای از یک منبع با دمای بالاتر گرفته می شود Q_H و مقداری گرمایه ممیز با دمای بالین Q_L داده می شود.



ظریزکار همه ماشین های گرمایی آرماتی را می توان مانند شکل مقابل به صورت طرح وار نشان داد.

هدف هر ماشین گرمایی آن است که اثری گرمایی گرفته شده $Q_{H\downarrow}$ را تا آنجا که ممکن است به کار پیشتری تبدیل کند، برای انداده گیری اینکه در چرخه ماشین گرمایی چقدر از اثری داده شده به دستگاه، به کار مکانیکی تبدیل می شود، بازده گرمایی η و تعریف می کنیم، بازده یک ماشین گرمایی با نسبت کار انجام شده در چرخه ماشین به اثری گرمایی که ماشین دریافت می کند، تعریف می شود:

$$\text{قانون اول نرمودینامیک } U\Delta = Q + W \quad \text{برای چرخه ماشین های آرماتی به صورت زیر درمی آید}$$

$$Q_H + Q_L + W = 0$$

$$Q_H = |W| + |Q_L|$$

(ماشین های گرمایی آرماتی)

در این رابطه Q_H عنبرت و Q_L و W ، منفی است، بنابراین:

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H}$$

(برای ماشین های گرمایی آرماتی)

در نتیجه بازده برای ماشین های گرمایی آرماتی چنین می شود:


بازده ماشین های گرمایی واقعی از بازده ماشین های آرماتی کمتر است. بازده واقعی ماشین های درون سوز پنزینی در حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد، بازده ماشین های درون سوز دیزلی در حدود ۲۰ تا ۳۵ درصد، و بازده ماشین های برون سوز پخار ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

محاسبه نشان می دهد که با بالا بردن نسبت تراکم ۲ می توان به بازده بینشتری برای ماشین های درون سوز پنزینی دست یافته، اما در عمل ممکن نیست به نسبت تراکم بالاتر از ۴ یا ۵ دست یافته؛ زیرا در نسبت های تراکم بالاتر، مخلوط سوخت و هوای چنان گرم می شود که پیش از جرقه زدن شمع، آتش می گیرد، این مشکل را روغنک گریستن کارل دیزل مخترع و مهندس آلمانی با طراحی ماشینی تا حدودی برطرف کرد، در ماشین دیزل به جای مخلوط سوخت و هوای خود، هوا متراکم می شود، نسبت تراکم به ۱۱ تا ۱۲ عی رسید و هوای تا حدود ۶۰۰ گرم می شود، در پایان تراکم، سوخت مایع به درون سیلندر پاشیده می شود. مرحله های مختلف چرخه این ماشین و نمودار آن در صفحه P-V را می توان در زیر بروزی کرد

در ماشین های دیزلی فقط هوا در قسمت ورودی پذیرفته می شود، هوا به طور بی درود متراکم می شود تا اینکه دما به قدر کافی بالا رود و پتواند گازوزنیل را که به داخل استوانه پاشیده می شود، پس از تراکم مخفی شدن گازوزنل طویل تنظیم می شود که احتراق تقریباً به طور هم فشار - در حالی که در حین احتراق پستون به سمت خارج حرکت می کند - انجام گیرد. بقیه چرخه - یعنی ضربه قدرت، خروج گاز از دریجه و ضربه خروج - دقیقاً مثل ماشین پنزینی است، در ماشین دیزلی نیز مانند ماشین پنزینی از اثربهای اتلافی چشم پوشی می شود، توجه کنید که چون در ماشین دیزلی فقط هوا متراکم می شود و در مرحله تراکم سوختن در سیلندر نیست، سوختن در این ماشین ها بیش از موقع اتفاق نمی افتد و لذا می توان نسبت تراکم را تا مقادیر زیادی بالا برد.


شکل رویه رو طرحی از نوع جدید این ماشین ها نشان می دهد.

نمودار P-V چرخه ماشین های دیزلی چنین است:



مثال: در یک ماشین گرمایی در هر دقیقه ۱۰ کرم سوخت مصرف می‌شود و گرمای حاصل از سوخت $\frac{KJ}{gr}$ است. اگر ۵ درصد از گرمای حاصل از سوخت مورد استفاده قرار گیرد و توان خروجی موتور KW باشد بارده گرمایی موتور چند درصد است؟

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{P \cdot t}{\frac{\Delta Q_f}{100}} = \frac{\tau \times 60 \times 60}{\frac{\Delta Q}{100} \times 100000 \times \frac{1}{gr} \times 1000} = \frac{360000}{\frac{\Delta Q}{100000}} \quad \eta = 4\%$$

مثال:

بازده نمودار مقابله را به دست اورید.

$$\eta = \frac{|W|}{Q_L} = \frac{Q_H - |Q_C|}{Q_H} = \frac{\tau |Q_C| - |Q_C|}{\tau |Q_C|} = \frac{\tau |Q_C|}{\tau |Q_C|} = 1$$

مثال: اگر در یک ماشین حرارتی، ۲۵ درصد از گرمایی که از چشمته گرم گرفته می‌شود به کار تبدیل گردد کار انجام شده توسط این ماشین در هر چرخه چند زول استن به شرط که در هر چرخه ۳۰۰ زول گرمابه چشمته سرد داده شود؟

$$\eta = \frac{|W|}{Q_L} = \frac{|W|}{|W| + |Q_C|} \Rightarrow \frac{25}{100} = \frac{|W|}{|W| + 300} \Rightarrow |W| = |W| + 300$$

$$\tau |W| = 300 \Rightarrow |W| = 300 \text{ j}$$



یک ماشین گرمایی آرماتی در هر چرخه 40 kJ گرمابه از منبع گرم دریافت می‌کند و $2/4$ گرمابه منبع سرد می‌دهد.

(الف) در هر چرخه چقدر کار روی محیط انجام می‌شود؟
(ب) بازده این ماشین چقدر است؟

پاسخ: (الف)

$$|W| = Q_H - |Q_C|$$

$$|W| = \frac{2}{4} \times 40 \text{ kJ} - 2 \times \frac{2}{4} \text{ kJ} = 1/2 \text{ kJ}$$

$$\eta = \frac{|W|}{Q_L}$$

$$\eta = \frac{1/2 \text{ kJ}}{40 \text{ kJ}} = 1/40$$

(ب)

بنابراین در این ماشین گرمایی $1/40$ درصد از گرمایی دریافت شده از منبع گرم، به منبع سرد داده شده و تنها $2/4$ درصد آن به کار تبدیل شده است.

قانون دوم ترمودینامیک (به بیان ماشین گرمایی):

هرچیز یک از ماشین های گرمایی که قانون ساخته شده اند، نمی تواند همه گرمایی دریافتی را به کار تبدیل کنند. به عبارت دیگر: ممکن نیست دستگاه جرخه ای را بیساید که در طی آن عقداری گرمای را از منبع گرم جذب و تمام آن را به کار تبدیل کند.


بیان بالا قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نامیده می شود:

یعنی ممکن نیست بازده یک ماشین گرمایی برابر یک 100% (درصد) شود.

توجه داریم که، اگر در جرخه یک ماشین گرمایی، تمام گرمایی گرفته شده از منبع گرم به کار تبدیل شود، قانون اول ترمودینامیک نقض نمی شود: اما براساس قانون دوم ترمودینامیک امکان طراحی و ساخت ماشینی که این تبدیل را انجام دهد، غیرممکن است. اگر قانون دوم ترمودینامیک با فرایندهای ترمودینامیک حاکم نبود، می توانستیم قطاری پسازیم که از هوا گرمای بگیرد (هو را سرد کند) و با تبدیل کامل آن به کار حرکت کند، یا بروگا هی در کنار دریا پسازیم که با سرد کردن آب دریا انرژی الکتریکی تولید کند.

ماشین و جرخه کارنو:

همانطور که در قانون دوم ترمودینامیک مشاهده کردیم امکان ندارد که بازده یک ماشین گرمایی $> 100\%$ باشد، حال برای ما مهم است که حال که نمی توانیم بازده $> 100\%$ داشته باشیم تا آن جا که ممکن است بازده را بالا ببریم، کارتو پیشترین بازده یک ماشین گرمایی را مشخص کرده است. کارلو فاتیست که از ماشین گرمایی که هیچ دو منبع گرمایی، منبع گرم با دمای T_H و منبع سرد با دمای T_L کار می کند در صورتی جداگیر بازده را خواهد داشت که از جرخه کارنو تعبیت گند.



۱- گاز در دمای T_H ایسپاط همدما می یابد و گرمای Q_{H1} را از منبع گرم می گیرد (۱→۲).

۲- گاز به طوری دررو منبسط می شود و دمای آن تا T_L کاهش می یابد (۲→۳).

۳- گاز در دمای T_L همدما متراکم می شود و گرمای $|Q_L|$ را به منبع سرد می دهد (۳→۴).

۴- گاز به طوری دررو متراکم می شود، دمای آن تا T_H افزایش می یابد و به حالت اول باز می گردد. (۴→۱)

محاسبه نشان می دهد که بازده ماشین کارنو از رابطه زیر به دست می آید:

$$\eta_{کارنو} = 1 - \frac{T_L}{T_H} \quad \text{پا} \quad \eta_{\max} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

که در آن T_L و T_H بر حسب کلوین است.

همان طور که می بینید بازده ماشین کارنو به جنس ماده ای که چرخه را می پیماید بستگی ندارد و تنها به دمای دو منبع با دمای بالا و پایین که ماشین بین آن دو کار می کند و اینسته است بنا به قضیه کارنو، بازده یک ماشین گرمایی که بین دو منبع با دماهای T_L و T_H کار می کند هرگز نمی تواند بیشتر از بازده ماشین کارنوی باشد که بین همین دو منبع کار می کند؛ یعنی برای هر ماشین گرمایی ($\eta_{کارنو} \leq \eta$) است.

بازده ماشین گرمایی به کمک تعریف بازده به صورت زیر خواهد بود

$$\eta_{\max} = \frac{|W|}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_L|}{Q_H}$$

مثال:

یک ماشین گرمایی در یک چرخه کارنو میان دو جسمه با دماهای 300°C و 90°C کلوین کار می کند ماشین در هر چرخه از جسمه گرم 12000J ازول انرژی می گیرد، این ماشین در هر چرخه چند J کار انجام داده است؟

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{|W|}{Q_H} \Rightarrow 1 - \frac{300}{900} = \frac{|W|}{12000} \Rightarrow \frac{2}{3} = \frac{|W|}{12000} \Rightarrow |W| = 8000\text{J}$$

یک ماشین گرمایی درون سوز در هر چرخه 8000J گرما از سوزاتدن سوخت دریافت می کند و 2000J کار تحويل می دهد، گرمای حاصل از سوخت $g/30000\text{J}$ است و ماشین در هر تابه 4C چرخه را می پیماید.

با فرض آرمانی بودن ماشین، کمیت های زیر را حساب کنید (الف) بازده ماشین (ب) گرهای تلف شده در هر چرخه

(پ) سوخت مصرف شده در هر چرخه (ت) توان ماشین.

$$\eta = \frac{|W|}{Q_H} = \frac{8000\text{J}}{12000\text{J}} = 0.666$$

الف) برای بازده ماشین داریم :

پس بازده 66.6% است

(ب)

که آن را با استفاده از قانون اول ترمودینامیک نیز می توانستیم به دست آوریم:

$$Q_{CL} = Q_H - W = 12000\text{J} - 8000\text{J} = 4000\text{J}$$

(پ) مقدار سوخت مصرف شده در هر چرخه چنین می شود:

$$W = |Q_H| - Q_C = (1/3 \times 12000\text{J}) - (4/3 \times 4000\text{J}) = 4000\text{J}$$

بنابراین، توان چنین می شود:

$$K = \frac{Q_C}{W} = \frac{4/3 \times 4000\text{J}}{4000\text{J}} = 1/3$$

(ت) ضریب عملکرد برابر است با:

پیچجال:

و سیله ای است که با استفاده از کار، گرمای را از منبعی سرد می گیرد و به منبعی گرم می دهد. در پیچجال نیز مانند ماشین های گرمایی یک چرخه ترمودینامیکی طی می شود.


در پیچجال مجموعه ای فرایندها عکس فرایندها در ماشین گرمایی است. به عنوان مثال چرخه در ماشین های گرمایی بیرونی در پیچجال پاد ساعت گرد است. نمودار کلی پیچجال مطابق شکل زیر است. پیچجال نیز مانند ماشین گرمایی از چرخه بیرونی می کند. چرخه ای پیچجال پاد ساعت گرد است.

منبع سرد در پیچجال همان محیط داخل پیچجال است و منبع گرم محیط بیرون (علنای آشیز خانه). در پیچجال گرمای را از منبع سرد گرفته می شود ($Q_C > 0$) گرمای به منبع گرم داده می شود ($Q_H < 0$). (QH = $Q_L + W$)

تفاوت اولیه درونی دستگاه در هر چرخه صفر است ($\Delta U = 0$). از طرفی $Q_{H\text{نشان}} = Q_{L\text{نشان}} + W$ است. پس می توان نوشت:

$$= Q_H + Q_C + W$$

$$|Q_H| = W + Q_C$$



طرز کار پیچجال آرامی



پیچجال های خانگی، کولرهای گازی و نلعمبه های گرمایی نمونه هایی از پیچجال های خستنده مثلاً در پیچجال خانگی اولیه الکتریکی سبب انجام کار W توسط کمپرسور (متراکم کننده) می شود. گرمای Q_L از هوا و مواد داخل پیچجال گرفته می شود و گرمای Q_H به هوای بیرون پیچجال داده می شود. طرز کار کولر گازی نیز شبیه پیچجال خانگی است، با این تفاوت که در کولر گازی منبع دماپالاین، هوا و اجسام داخل آنات و منبع دماپالاین، هوای بیرون آنات است.

ضریب عملکرد: عبارت است از نسبت گرمایی که از داخل پیچجال گرفته می شود به کاری که موتور انجام می دهد:

$$K = \frac{Q_L}{W}$$

هرچه ضریب عملکرد پیچجال بیشتر باشد، استفاده از آن مغرون به صرفه نیست.

ضریب عملکرد پیچجال های خانگی در حدود ۵ و کولرهای گازی در حدود ۲/۵ است.

ضریب عملکرد پیچجالی که در آن فرایندها آرعنای است، از رابطه زیر به دست می آید:

$$K = \frac{Q_L}{W} = \frac{Q_L}{|Q_H| - Q_L}$$

پیچجال آرامی


مانند ماشین های گرمایی که بازده آنها حد بالایی دارد، برای ضریب عملکرد پیچجال های نیز حد بالایی وجود دارد. بدین حد بالا، ضریب عملکرد پیچجال کارنو گفته می شود و نشان داده می شود که از رابطه زیر به دست می آید:

$$K_{کارنو} = \frac{T_L}{T_H - T_L}$$

پیچجال کارنو

در این رابطه T_L و T_H به ترتیب، دمای منبع های دماپالاین و دماپالایبر حسب کلوین است.

نمودار طرز کار بخجال خانگی:



قانون دوم نرمودینامیک به بیان عاشین گرمایی:

هیچ ماشین گرمایی نبی توان ساخت که بازده آن صد در صد باشد، یعنی تمام گرمایی را که از منبع گرم می‌گیرد به کار تبدیل کند.

قانون دوم نرمودینامیک به بیان بخجال:

هیچ بخجالی وجود ندارد که بدون انجام کار، گرما را از محیط سرد پگیرد و به محیط گرم بدهد.

دو بیان فوق به یک معنی هستند. یعنی اگر بنواییم ماشین گرمایی سازیم که بازده آن صد در صد باشد، با اتصال آن به یک بخجال به عنوان موتور، بخجالی ساخته ایم که بدون انجام کار خارجی، گرما را از محیط سرد می‌گیرد و به محیط گرم می‌دهد.

مثال: توان یک بخجال ۲۵۰ وات و ضریب عملکرد آن ۴ است. چه عدت طول می‌کشد تا در این بخجال ۱ کیلوگرم آب

$$Q = mc\Delta\theta = 1 \times 4200 \times 10 = 42000 \text{ J}$$

درجه ی سلسیوس به آب ۱۵ تبدیل کند؟

$$K = \frac{Q_c}{W} \Rightarrow Pt = \frac{Q_c}{K} \Rightarrow 1000t = \frac{42000}{4} \Rightarrow t = 42 \text{ s}$$

پاسخ:



مثال:

ضریب عملکرد یک بخ ساز (فریزر) $= 4/10$ است. این بخ ساز در هر ساعت، $5/1 \text{ آب}$ با دمای 20°C را به بخ با دمای -10°C تبدیل می‌کند.

(الف) چه مقدار گرما در هر ساعت باید از آب گرفته شو \rightarrow

(ب) بخ ساز در هر ساعت چه مقدار انرژی الکتریکی معرفت می‌کند؟

(پ)

چه مقدار گرما در هر ساعت به بیرون داده می‌شود؟

$$L_v = 2/3 \times 10^5 \text{ J/kg} \quad \text{و} \quad C_{\text{ب}} = 2/1 \times 10^7 \text{ J/kg.K} \quad \text{و} \quad C_{\text{ز}} = 4/2 \times 10^7 \text{ J/kg.K}$$

(الف) توجه کنید که برای تبدیل آب با دمای 20°C به بخ با دمای -10°C - چه فرایند هایی طی می شود: بخ -10°C \rightarrow بخ 0°C \rightarrow آب 0°C . بنابراین، مقدار گرمایی که در هر ساعت باید از آب گرفته

$$Q_c = |Q| = mc_p \Delta\theta + mL_f + mc_e \Delta\theta' \rightarrow$$

$$(1/5 \text{ kg}) (4/2 \times 10^7 \text{ J/kg.K}) (20 \text{ K}) + (1/5 \text{ kg}) (2/3 \times 10^5 \text{ J/kg}) + 1/5 \text{ kg} (2/1 \times 10^7 \text{ J/kg.K}) (10 \text{ K}) = 6/5 \times 10^5 \text{ J}$$

$$K = \frac{Q_c}{W} \rightarrow W = \frac{Q_c}{K} = \frac{6/5 \times 10^5}{4} \text{ J}$$

(پ)

پ) از قانون اول ترمودینامیک داریم:

$$|Q_H| = Q_C + W = \frac{6}{5} \times 1 \cdot ۰^۵ J + \frac{1}{6} \times 1 \cdot ۰^۵ J = 1 \cdot ۰^۵ J \times \frac{6}{1}$$

مثال:

برای این که در یک ماشین گرمایی، گوما بتواند شارش کند،

(الف) دستگاه باید حداقل با چند منبع در تماس باشد؟

(ب) دمای منبع ها را مقایسه کنید.

پاسخ: همه ی ماشین های گرمایی بین دو منبع گوما با دمای های مختلف کار می کنند و این اختلاف دما سبب شارش گوما می شود.

مثال:

فکر می کنید در چه مناطقی و با چه ویژگی هایی می توان ماشین گرمایی بدون مصرف سوخت طراحی کرد؟ یعنی فقط از انرژی طبیعت استفاده کرد.

پاسخ: (۱) مناطقی که انرژی زمین گرمایی آن ها نسبتاً زیاد است مثلاً در نزدیکی محل آتش فشان و... در این مناطق دمای زیر سطح زمین بسیار بیشتر از دمای سطح زمین است دو چشمته ی گرم و سرد

(۲) چشمته های آب گرم که دمای آن بیشتر از دمای اطراف آن هاست.


۳ استفاده از اختلاف دمای بین لایه های مختلف آب فردا

پرسش: آیا می توان باز گذاشتن در یخچال در آشپزخانه، هوای آشپزخانه را خنک کرد؟

پاسخ: اگر در یخچال باز باشد، در هر چرخه، گرمایی $|Q_L|$ از آشپزخانه گرفته می شود و گرمایی $|Q_H|$ به آن داده می شود. با توجه به این که $|Q_H| > |Q_L|$ است، آشپزخانه به تدریج گرم می شود.

پرسش: از نظر اقتصادی بهترین یخچال، چه یخچالی است؟

پاسخ: یخچالی که با انجام کار کمتر (صرف انرژی الکتریکی کمتر) گرمایی بیشتری را از یخچال (منبع سرد) به بیرون منتقل کند.



فرض کنید نمودار P-V از چرخه ای که دستگاه در یک یخچال فرضی طی می کند، به صورت شکل رویه رو است.

اگر دستگاه در هر چرخه $\frac{1}{5} kJ$ گوما از منبع سرد بگیرد و مساحت داخل چرخه $\frac{1}{4} kJ$ باشد،

(الف) این یخچال در هر چرخه چه مقدار گوما به محیط می دهد؟

(ب) ضریب عملکرد آن چقدر است؟

(الف)

(ب)

$$K = \frac{Q_C}{W} = \frac{\frac{1}{5} kJ}{\frac{1}{4} kJ} = \frac{4}{5} = 0.8$$

یک کولر گازی در هر دقیقه $1 \cdot ۰^۴ \times ۱ \cdot ۰^۷ J$ گرما از انفاق می گیرد و در همان مدت، $1 \cdot ۰^۴ \times ۱ \cdot ۰^۷ J$ گرما به فضای بیرون می دهد.

(الف) توان مصرفی این کولر چند واحد است؟

(ب) ضریب عملکرد آن چند است؟

$$|Q_H| = W + Q_C \quad W = |Q_H| - Q_C = (1/3 \times 1 \cdot ۰^۷ J) - (4/5 \times 1 \cdot ۰^۷ J) = 4/15 \times 1 \cdot ۰^۷ J$$

$$P = \frac{W}{t} = \frac{4/15 \times 1 \cdot ۰^۷ J}{6 \cdot S} + 6 \cdot S \times 1 \cdot ۰^۷ W$$

بنابراین، توان جنبن می شود :

$$K = \frac{Q_C}{W} = \frac{4/5 \times 1 \cdot ۰^۷ J}{4/15 \times 1 \cdot ۰^۷ J} = 1/2$$

(ب) ضریب عملکرد برابر است با :