




تدوین مطالب: پروین محمدی
با همراهی گروه علوم آنلاین

@OloomOnline



چرا در اندازه گیری ها باید دقت کنیم ؟

دقت در اندازه گیری ها بخش مهمی از کار آزمایشگاهی است .

مشاهده گر برای نتیجه آزمایش باید بداند اندازه گیری با چه دقیقی انجام شده است .

صحت و دقت در اندازه‌گیری به چه مفهومی هستند؟

هر اندازه‌گیری مقایسه‌ای است از یک کمیت فیزیکی مورد نظر با اندازه استاندارد ثابتی، مانند سانتی‌متر و ثانیه.

برای توصیف قابل اطمینان بودن یک اندازه‌گیری، غالباً اصطلاحات صحت و دقت به کار برده می‌شود.

منظور از صحت این است که اندازه‌گیری یک کمیت چقدر به مقدار حقیقی یا درست آن نزدیک است

و منظور از دقت این است که یک مجموعه اندازه‌گیری، صرف نظر از درست بودن اندازه‌گیری، تا چه حد به یکدیگر نزدیک آند.

فرض کنید می خواهید مسافت یا ب اتومبیل خود را با مسافت نماهای کنار یک آزادراه امتحان کنید.

اگر مسافت سنج شما، به هنگامی که اتومبیل به دو میں مسافت نما می رسد، یک کیلومتر افزایش نشان دهد، می توانید بگویید که کار مسافت سنج صحیح است و اگر هر بار که امتحان میکنید همین رقم به دست آید، می توانید بگویید که مسافت سنج هم صحیح و هم دقیق است.

میزان دقت اندازه گیری در ساعت ثانیه شمار!

دقت اندازه گیری یعنی کمترین مقداری یک ابزار می تواند اندازه گیری کند مثل ساعتی که ثانیه شمار داره دقیق تراز ساعتی است که ثانیه شمار ندارد، هر دو ساعت اندازه گیری را صحیح انجام میدهند ولی اولی دقتش بیشتر است.

ممکنه ساعتی که ثانیه شمار دارد کسی تنظیم ساعت تغییرداده باشد مثل آنیم ساعت جلوترياعقب تر رانشان دهد، در اينجا ساعت دقتش بالا است چون تا ثانیه رانشان میدهد ولی عدد اندازه گيريش صحت ندارد.

درصد خطا

گاهی در کار آزمایشگاهی، از داده‌هایی استفاده می‌کنید تا یک مقدار آزمایشی را برای کمیتی که قبلاً معلوم شده است، معین کنید. برای ارزیابی نتایج کار خود، ممکن است به استفاده از درصد خطا برای مقایسه نتیجه کار خود با مقداری که در یک مرجع نوشته‌ای معتبر فهرست شده است، نیاز داشته باشید. برای یافتن درصد خطا، باید تفاوت مطلق میان مقداری که شما به دست آورده‌اید و مقدار مرجع را به مقدار مرجع تقسیم و حاصل تقسیم را در 100% ضرب کنید.

$$\text{درصد خطا} = \frac{\text{امقدار مرجع} - \text{مقداری که شما به دست آورده‌اید}}{\text{مقدار مرجع}} \times 100\%$$

معمولاندازه گیریهایی که دقیق‌اند، صحیح نیز هستند. اما ممکن است عاملی سبب تکرار خطا در یک مجموعه اندازه گیری شود. مثلاً فرض کنید می خواهید جرم یک قطعه سیم مسی را معین کنید و اتفاقاً از یک ترازوی آزمایشگاهی استفاده می‌کنید پنج بار با این ترازو اندازه بگیرید و مقادیر که درست تنظیم نشده است و همیشه ۰.۵ گرم کمتر نشان میدهد.

جرم سیم را پنج بار با این ترازو اندازه بگیرید و مقادیر $5/52g$, $5/51g$, $5/54$, $5/51g$, $5/52g$ را به دست آورید.

این مقادیر با مقدار میانگین $5/52$ گرم حداکثر $\pm 2g$ تفاوت دارند.

بنابراین مقادیری که به دست آورده اید دقیق‌اند، اما آنها صحیح نیستند. زیرا ترازو ۰.۵ خطا ایجاد می‌کند.

جرم واقعی قطعه سیم به $6/00g$ نزدیک‌تر است.

ارقام با معنی چیست؟

به تمام رقم هایی که پس از یک اندازه گیری ثبت میشوند ارقام با معنی گفته میشود مثلاً ۱۰/۲ اسه رقم با معنا دارد یا ۱۰/۴ چهار رقم با معنا دارد

حالا ۱۰/۲ ادقتش یک دهمه و ۱۰/۴ ادقتش یک صدم است بنابراین هر چه تعداد ارقام با معنا بیشتر باشد دقت اندازه گیری بیشتر است

۱. ارقام بجز صفر همیشه بامعنى اند.

۲ رقم بامعنى ۹۶g

۳ رقم بامعنى ۶۱,۴g

۲ رقم بامعنى °,۵۲g

@OloomOnline

۲. یک یا چند صفر نهایی که پس از ممیز می‌آید، همیشه بامعنی‌اند.

۳ رقم بامعنى $4,72\text{km}$

۵ رقم بامعنى $4,720\text{ km}$

۳ رقم بامعنى $82,0\text{m}$

۳. صفرهای میان دو رقم بامعنى همیشه بامعنى‌اند.

۴ رقم بامعنى $5,029\text{m}$


۳ رقم بامعنى 306km

۴. صفرهایی که منحصراً برای تعیین جای ممیز بهکار می‌روند، بامعنى نیستند. این صفرها فقط برای مشخص کردن محل ممیز بهکار می‌روند.

۱ رقم بامعنى 7000g

۳ رقم بامعنى 783kg

@OloomOnline



تعداد ارقام بامعنى در يك اندازه گيري
بستگى به وسیله اي دارد که برای اندازه گيري
به کار مى رود. به شکل بالا دقت کنيد.
اندازه گيري با خط كشى که فقط بر حسب
سانتى متر درجه بندی شده است نشان
ميدهد که انتهای نوار تقریبا در فاصله 0.6 در
میان نشانه 8cm و نشانه 9cm جای دارد.
این طول به صورت 8/6cm ثبت مى شود.
اما با خط كشى که بر حسب دهم سانتى متر،
يعنى میلی متر درجه بندی شده است انتهای
نوار تقریبا در فاصله 0.3 از نشانه 8/6cm و
نشانه 8/7cm جای دارد.

این طول به صورت 8/63cm ثبت مى شود
اندازه 8/6cm دو رقم بامعنى و اندازه 8/63cm
سه رقم با معنى دارد.

آخرین رقم هر اندازه، يك رقم تخمینی است.
همه ارقامی که جاهایی را اشغال میکنند که
برای آن جاهای اندازه گيري واقعی به عمل آمده
است، ارقام بامعنى مى نامند.
این جاهای اندازه گيري شده شامل يك رقم
غیرقطعی یا تخمینی است.

اندازهگیری صحیح در نقشهبرداری ضرورت کامل دارد. نقشهبردار حدود یک ملک را مشخص میکند، پستیها و بلندیهای آن را برای کمک به نقشهکشی میباید. معین میکند که چه جاهایی برای حفر تونل یا کانال مناسب است و چه جاهایی را باید لولهگذاری کرد و در تعیین جای خانه‌ها، بنای‌های تجاری، پلها، جاده‌ها و فاضلابها کمک میکند. نقشهبردار با استفاده از اندازهگیریهای دقیق، مسائل مربوط را حل میکند و محاسباتی شامل هندسه و مثلثات انجام میدهد. نقشهبردار به مدارج دانشگاهی نیاز ندارد، اما در کالجهای محلی دوره‌های تحصیلی خاصی را میگذراند. نقشهبرداران غالباً به مهندسی ساختمان راه میبینند که مستلزم گذراندن یک دوره کالج است. مادامی که بناها ساخته میشوند یا خاکبرداری و تسطیح زمین انجام میشود، همکاری نقشهبردار ضرورت دارد.

نگرش تربیتی :

خشت اول گر نه د معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج

